


Кресло «Логос» Т-526



- Комплект поставки:
1. Спинка - 1 шт.
 2. Сиденье - 1 шт.
 3. Подлокотники - 2 шт: 3а - левый; 3б - правый;
 4. Газлифт с кожухом - 1 шт.
 5. Механизм качания кресла - 1 шт.
 6. Крестовина - 1 шт.
 7. Ролик - 5 шт.

- Комплект фурнитуры:
1. Винт М6х16 - 4 шт. (для механизма)
 2. Винт М6х30 - 4 шт. (для спинки)
 3. Винт М6х30 - 4 шт. (для сиденья)
 4. Шайба 6 мм - 4 шт. (для сиденья)
 5. Заглушка - 4 шт. (для спинки)






Схема сборки:

1. В крестовину вставьте ролики до упора.
2. Вставьте газлифт в отверстие крестовины. Наденьте на газлифт кожу


Внимание! Кожух необходимо надеть до соединения газлифта с сиденьем кресла.




3. Прикрутите подлокотник левый (3а) к спинке (1) винтом (9) через отверстие резьбовое 1, потом - через отверстие 2. Прикрутите подлокотник правый (3б) к спинке (1) винтом (9) через отверстие резьбовое 3, потом - через отверстие 4.



4. Прикрутите подлокотник правый в сборе со спинкой к сиденью (2) винтом (9) через резьбовое отверстие 1, затем - через отверстие 2. Прикрутите подлокотник левый в сборе со спинкой к сиденью (2) винтом (9) через резьбовое отверстие 3, затем - через отверстие 4.



5. Прикрутите механизм качания (6) к сиденью кресла (2) винтами (9).



6. Установите кресло на газлифт (4). Необходимо некоторое усилие для того, чтобы газлифт вошел в отверстие механизма качания.

7. Установите заглушки (10) в отверстия подлокотников поверх винтов (сзади спинки).

После сборки кресла сядьте на него и, потянув вверх рычаг (а), сначала опуститесь на кресле, а потом поднимитесь. Для нормальной работы кресла повторите операцию 3-4 раза.